



РАЗРЕШЕНИЕ

№ 02258

**за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални
устройства/ИАСУТД**

На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регистрирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, под № 02258

Наименование на лицето: **„ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД**

с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ №107

Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК : 175216714

Телефон/факс : 0885 074 220,

e-mail: thr.rakovska107@gmail.com,

което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД:

приложение, неразделна част от настоящото разрешение за сервиз

Дата: 01.08.2019 г.

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(П. Илчев)



Приложение към разрешение за сервиз №02258

тип ZIT B20 MSBW, произведен от „ЗИТ Интернешънал“ ЕООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №793/18.02.2019г.**

тип ZIT 2007 BG, произведен от „ЗИТ Интернешънал“ ЕООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №821/05.04.2019г.**

тип ZIT B30, произведен от „ЗИТ Интернешънал“ ЕООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №822/05.04.2019г.**

тип eXpert SX 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №789/11.02.2019г.**

тип eXpert SX, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №790/11.02.2019г.**

тип Compact M 02, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №791/11.02.2019г.**

тип Compact S 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №792/11.02.2019г.**

тип Perfect M 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №800/05.03.2019г.**

тип MICRO C 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №801/05.03.2019г.**

тип Compact M 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №802/05.03.2019г.**

тип eXpert 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №803/05.03.2019г.**


тип Perfect S 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №804/05.03.2019г.**

тип FX 1300, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №805/05.03.2019г.**

тип FX 1200C, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №806/05.03.2019г.**

тип Perfect SA, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №826/10.05.2019г.**

тип FX 21 01, произведен от „ДЕЙЗИ ТЕХ“ АД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №827/10.05.2019г.**



Приложение към разрешение за сервиз №02258

тип DATECS DP-15, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №776/25.01.2019г.**

тип DATECS DP-25X, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №777/25.01.2019г.**

тип DATECS FMP-10, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №785/04.02.2019г.**

тип DATECS FMP-350X, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №786/04.02.2019г.**

тип DATECS FP-700X, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №787/05.02.2019г.**

тип DATECS WP-500X, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №788/05.02.2019г.**

тип DATECS WP-50X, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №809/21.03.2019г.**

тип DATECS DP-05B, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №810/21.03.2019г.**

тип DATECS DP-05C, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №811/21.03.2019г.**

тип DATECS FP-700, произведен от „ДАТЕКС“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №818/05.04.2019г.**

тип TREMOL FP01-KL V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №780/25.01.2019г.**

тип TREMOL FP05-KL V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №781/25.01.2019г.**

тип TREMOL M-KL-V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №782/25.01.2019г.**

тип TREMOL S-KL-V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №783/25.01.2019г.**

тип TREMOL M20, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №784/04.02.2019г.**

тип TREMOL FP15, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №796/25.02.2019г.**

Приложение към разрешение за сервиз №02258

тип TREMOL FP15-KL V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №797/25.02.2019г.**

тип TREMOL SB, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №816/28.03.2019г.**

тип TREMOL FP03-KL V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №819/05.04.2019г.**

тип TREMOL FP07-KL V2, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №820/05.04.2019г.**

тип TREMOL S25, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №823/19.04.2019г.**

тип TREMOL FP24, произведен от „ТРЕМОЛ“ ООД
и одобрен от БИМ със **свидетелство за съответствие №824/19.04.2019г.**